



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :		von 1	of 17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke		
					Datum	bei Std.	LTB / HB	Prüfer	

LTA 1989 - 141	1078 - 8	GROB G 115	Bowden Cables for the throttle and mixture						
LTA 1990 – 185R2	1078 - 12/1	GROB G 115 / G115 A	Main landing gear axles						
LTA 1990 - 229	1078 - 14	GROB G 115 / G115 A	Aileron control rods						
LTA 1990 - 344	1078 - 17	GROB G 115 A	Oversized PA-bushes were installed in the steering damper 115-4220						
LTA 1991 - 150	1078 - 18	GROB G 115 A	Bonding lead assembly VV5 located at the firewall - replacement						
LTA 1993 - 135	1078 - 29	GROB G 115 / A G 115 B	Inspection of the elevator lever P/N 115-3571						
LTA 1994 - 217	1078 - 41	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Modification Sliding Canopy						
			bis einschließlich TM 1078-51 beachtet bzw. bei Stückprüfung durchgeführt	07.03.1995	0:0	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1		
	1078 - 51	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Überprüfung und ggfs. Verstärkung der HFW-Aufhängung (alle 300 Landungen überprüfen)	09.11.2020	Überprüft bei: 925:39 h (1629 Ldgs.)	DE.145.0072	CS # 12		
	1078 - 52	GROB G115C/ C2/D/ D2 wahlweise 82001-820043	Reparatur der vorderen Pedalspanne Verstärkung der Pedalhebel	Beachte TM 1078-52/2		LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1		



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: H.Mühling 21.Nov. 2024
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------




Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattisies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type : Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N : 82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : 2 von 17 Page : 2 of 17	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand	Erledigungsvermerke	
				Datum	bei Std.
				Erledigungsvermerke	
				LTB / HB	Prüfer

	1078-52 / 2	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Austausch der Pedalhebel (wahlweise)	Nicht durchgeführt	11.04.1996 268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 53	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Einbau alternativer bzw. optionaler Ausrüstung Rev. Der Flughandbücher	Zur Zeit noch nicht LBA anerkannt			
	1078 - 54	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Änderungen und Verbesserungen bei der G 115 C / D - Baureihe	11.04.1996	268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 55	GROB G 115 C	Limited aerobatic operation	Baureihe nicht betroffen	11.04.1996 268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 56	GROB G 115 A	Einbau Liese-Nachschalldämpfer Mit Sensenich Propeller	Baureihe nicht betroffen	11.04.1996 268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 57	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Replacement of engine instruments	Nicht zutreffend	11.04.1996 268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 – 58	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Änderungen und Verbesserungen bei der G 115 C / D - Baureihe	z.Zeit nicht aktiv			
	1078 - 59	GROB G 115 C2 / D	Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Vne	Baureihe nicht betroffen	11.04.1996 268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 59/2	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Vne – Aussetzung der Betriebsart „Kunstflug“	Maßnahme 1- 3 11.09.1996		LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 59/3	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Vne – Wiedertzulassung der Betriebsart „Kunstflug“	10.04.1996	268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1


H. Mühling
CAO.0052-12

LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024
------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Leitenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen


LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type :	Grob G 115D2		Werk – Nr.: S/N :	82002/D2		Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :		3 von 17	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.		Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke		Prüfer		
						Datum	bei Std.	LTA / HB				

	1078 - 60	GROB G 115 C Werk-Nr. 82059 / 60 / 61	Austausch der Flugzeugtypenschilder	Baureihe nicht betroffen	11.04.1996 268 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 61	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2 Werk-Nr. 82044 - 82064	Verstärkung der Hauptfahrwerksaufhängung	Werknummer nicht betroffen	11.09.1996	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 62	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Modifikation der Höhenflossenaufhängung	10.04.1997	309 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 63	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Wahlweise Modifikation der Tankdeckel	10.04.1997	309 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 64	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Modifikation der Höhenruderaufhängung	10.04.1997	309 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
LTA 1997 - 143	1078 - 64/2	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Austausch der Höhenruderscharniere	05.05.1998	348 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 65	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Modifikation der linken und rechten Pedaleinheit	10.04.1997	309 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 66	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Rudergewichte und Restmomente für U.S. – registrierte LFZ	N/A		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 67	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Rudergewichte und Restmomente für nicht U.S. – registrierte LFZ	10.04.1997	309 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 68	GROB G 115 / A / B	Modifikation Flap-Control	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66

LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31.Okt.2023	Datum: H.Mühling 21.Nov.2024
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------





Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Leitenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :	4 of	von 17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand			Erledigungsvermerke		
			Datum	bei Std.	LTA / HB			Prüfer

LTA 1996-270R3	1078 - 69	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Aufhebung der Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit Vne	10.04.1997	309 h	LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 70	GROB G 115 D Werk-Nr. 82001 - 82077	Einbau eines Drei-Blatt-Constant Speed Propeller MTV-12-B-C/C-183-17e	N/A		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 71	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Installation of an modified air filter box	N/A		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 72	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Installation of a modified muffler attachment bracket	Nicht durchgeführt		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 73	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Securing of lower rudder bolt	Werknummer nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 74	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Revision off Flight Manual	17.07.1998		LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
LTA 1998-299	1078 - 75	GROB G 115 alle Baureihen, nicht TA	Inspection of the trim tab hinges	17.07.1998		LBA-Nr.I-B21	3946 Klasse 1
	1078 - 76	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Exchange of an oil hose Only aircraft with constant speed propeller	Werknummer nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 77	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2 Werk-Nr. 82001 - 82077	Installation of a two piece horizontal stabilizer	10.03.2000	425 h	LBA.G.0021	4400 Klasse 1
LTA 1998-322-2	1078 - 78/2	GROB G 115 D2	Exchange Propeller attachment bolts	22.10.2010	687 h	DE.145.0273	D-7339 B1/C


Datum: H. Mühling
21. Nov. 2024
Grob Aircraft SE
H. Mühling
KRS 0052-12

LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M. Riese 06. Dez. 2022	Datum: S. Rieck 24. Mai 2023	Datum: S. Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H. Mühling 21. Nov. 2024
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------




Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type :	Grob G 115D2		Werk – Nr.: S/N :	82002/D2		Reg.: D-EVSA	Blatt : 5 von 17 Page : of	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.		Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke		
						Datum	bei Std.	LTB / HB	Prüfer	

	1078 - 85	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Modification of trim control	10.03.2000	425 h	LBA.G.0021	4400 Klasse 1
	1078 - 86	GROB G 115 D / D2	Installation of an additional anti-icing protection	optional, nicht durchgeführt		DE.145.0278	CS # 12
	1078 - 87	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Modification to the G 115D standard	optional, nicht durchgeführt		DE.145.0278	CS # 12
	1078 – 91/2	GROB G 115 / A / B	Maintenance free hoses	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 92	GROB G 115 E	Revision 3 of Maintenance Manual	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 96	GROB G 115 C / D	Mandatory level for two-piece horizontal stabilizer	durchgeführt mit 1078 - 77		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 98	GROB G 115 E	Introduction of an UHF transmission placard	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 99	GROB G 115 E	Revision 3 of Maintenance Manual	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 - 101	GROB G 115 E	Installation of an additional anti-icing protection	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	1078 – 102/5	GROB G 115 E	Revision 5 of Airplane Flight Manual	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66



<u>LTA- TM-Übersicht überprüft:</u>	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024
-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type :	Grob G 115D2		Werk – Nr.: SN :	82002/D2		Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :		von of	
LTA - No. Ausgabe		TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.		Gegenstand			Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke		
								Datum		bei Std.		LTB / HB
												Prüfer

	MSB 1078 - 103	GROB G 115 D / E G 115 EG	Baggage compartment cover	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 105/1	GROB G 115 C / C2 / D G 115 D2 / E / EG / TA	4000 hours inspection G 115 C/D	4000 Flight Hours nicht erreicht		DE.145.0278	CS # 12
	OSB 1078 - 112/2	GROB G 115 C / C2 G 115 D2 / E / EG / TA	Exhaust muffler installation	optional, nicht durchgeführt		DE.145.0278	CS # 12
	OSB 1078 - 113	GROB G 115 E / EG	Alternative Air Filter	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078 - 114	GROB G 115 EG	Avionic Rack installation	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 115/2	GROB G 115 C / C2 G 115 D2 / E / EG / TA	Fuel tank sealant	SB durchgeführt vorgefunden		DE.145.0072	CS # 12
	OSB 1078 - 116	GROB G 115 E	Instrument panel clearance	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 117/3	GROB G 115 EG / TA	Fuel quantity probe	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 118	GROB G 115 E / EG	Trim drive unit	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 119	GROB G 115 E	Mic/Tel lead	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: SN :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :	7 of	17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand			Erledigungsvermerke		
			Datum			bei Std.		
						Erledigungsvermerke		
						LTB / HB		
						Prüfer		

	MSB 1078 – 120/6	GROB G 115 E	Brake Master Zylinder	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078 – 121	GROB G 115 TA	Main Gear Door Actuator	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078 – 122/7	GROB G 115 E	Hinge Bracket	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	1078 – 123/4	GROB G 115 all Modells	Airplane Maintenance Manual	Ersetzt durch MSB 142-147	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 – 124	GROB G 115 E	Manifold pressure indikation	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078 – 126/1	GROB G 115 A / B / C	CO im Cockpit	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 – 127	GROB G 115 E	Engine cooling air buffles	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 – 128	GROB G 115 EG	Landing gear limits	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 078 – 129	GROB G 115 EG	Hard Landing Indicator	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 131	GROB G 115 E / EG	Fuel Pressure Transmitter	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66

LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------





Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen


LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :	von 8	of 17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke	
					Datum	bei Std.	LTB / HB	Prüfer

MSB 1078 – 132/1	GROB G 115 E / EG	Oil Pressure Transmitter	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 - 133	GROB G 115 A / B / C	Alternative Seat Harness	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 - 134	GROB G 115 E	Elevator Trim	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 - 135	GROB G 115 E / EG	Exchange of the low fuel sensor circuit breaker	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 - 136	GROB G 115 TA	Exchange of air condition service adapter	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 - 137	GROB G 115 E / EG	Fuel line fixation	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 140/1	GROB G 115 E / EG	Canopy handle cover	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 141	GROB G 115 EG	Modification of engine fire extinguisher	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 142/4	GROB G 115 / 115 A	Aircraft Dokumentation Status G115 / G115 A	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 143/4	GROB G 115 B	Aircraft Dokumentation Status G115 B	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66

LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: H.Mühling 21.Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	--------





Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Leitenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type : Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N : 82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page : 9 von 17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand	Erledigungsvermerke
				Datum
				bei Std.
				LTB / HB
				Prüfer

MSB 1078 - 144/9	GROB G 115 C / C2 G 115 D / D2	Aircraft Dokumentation Status G115 C / D	09.11.2020	überprüft bei: 925:39 h	DE.145.0072	CS # 12
MSB 1078 – 145/26	GROB G 115 E	Aircraft Dokumentation Status G115 E	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 146/12	GROB G 115 EG	Aircraft Dokumentation Status G115 EG	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 147/8	GROB G 115 TA	Aircraft Dokumentation Status G115 TA	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 148/1	GROB G 115 EG	Alternate ignition switch	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 149	GROB G 115 E	Manifold pressure indicator	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 150	GROB G 115 E	Mixture lean stop device	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 151/2	GROB G 115 C / C2 G 115 D2 / E	3 Blade Hoffmann Propeller HO-V343-V	Lfg. nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 152	GROB G 115 A / B	Inspection of fuel hoses	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
LTA 2005-077 D-2005-077	GROB 115 TA	Exchange Main Landing Gear Spherical Bearing	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : 10 von 17 Page :	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.		Gegenstand			Erledigungsvermerke	
						Datum	bei Std.	Erledigungsvermerke
							LTB / HB	Prüfer

OSB 1078 – 154	GROB G 115 E	Mode-S Transponder	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 155	GROB G 115 E	Alternate attitude gyro (Microtechna)	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 156	GROB G 115 E	Slick start booster	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 157	GROB G 115 E / EG	Rudder support assy	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 158	GROB G 115 E	Alternate ELT	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 159/1	GROB G115 alle Baureihen	Alternate Brake Zylinder	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 – 160/2	GROB G 115 E	Aerobatic colour scheme	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078 – 161/2	GROB G 115 A / B / C / C2	Service Life Extension	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
OSB 1078 - 162	GROB G 115 C / C2 G 115 D2 / E / EG / TA	Securing of MLG Bolts	optional, nicht durchgeführt	DE.145.0072	CS # 66
MSB 1078- 163/2	G 115 C / C2 / D / D2 / E / EG (S/N: 82001-82084)	Wing shear torque bolt	überprüft bei: 748.16 h	DE.145.0278	CS # 12



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	--------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type : Grob G 115D2		Werk – Nr.: 82002/D2		Reg.: D-EVSA		Blatt : 11 von 17 Page :	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.		Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke	
						Datum	bei Std.	LTB / HB	Prüfer

AD 2009-0279 LTA 2009-24R1	MSB 1078-164	GROB G 115 C1 / G 115 D / D2 / EG / TA	Canopy Jettison	09.07.2015	überprüft bei: 761:19 h	DE.145.0278	CS # 12
	MSB 1078-165	G 115 C (S/N: 82001-82084)	Nose wheel fork inspection	N/A da GFK Bugradgabel eingebaut		DE.145.0278	CS # 12
	MSB1078-168	G 115 C (S/N: 82001-82084)	Inspection of airfilterbox (every 100 hrs)	18.11.2024	überprüft bei 1083:26 h	DE.145.0072	CS # 81
	MSB1078-169	G 115 C (S/N: 82001-82084)	Inspection of canopy lock	09.07.2015	überprüft bei: 761:19 h	DE.145.0278	CS # 12
	MSB1078-170	GROB G 115 / B	Inspection of flap operating lever	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	MSB1078-171	GROB G 115 E	Inspection of start relay	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	MSB1078-172/1	GROB G 115 TA	Wing shear torque bolt	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	MSB1078-173/1	GROB G 115 E	Inspection and exchange of oil dip stick	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 174	GROB G 115 C / G 115 D2 / E / EG / TA	Marking of canopy jettison andle	optional, nicht durchgeführt		DE.145.0278	CS # 12
	RSB 1078 - 175	GROB G 115 E	Exchange of integrated engine instrument	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31.Okt.2023	Datum: H.Mühling 21.Nov.2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattisies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type :	Grob G 115D2		Werk – Nr.: S/N :		82002/D2		Reg.: D-EVSA		Blatt : 12 von 17 Page : of	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.			Gegenstand							
					Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke					
					Datum		bei Std.		LTB / HB		Prüfer	

	RSB 1078 - 177	GROB G 115 E/EG	Canopy rear attachment	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 178/5	GROB G 115 E	Optional installation of a traffic advisory system	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	RSB 1078 - 180/1	GROB G 115 E/EG	Improved attachment of shimmy damper	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	RSB 1078 - 181	GROB G 115 E	Instrument panel clearance	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	RSB 1078 - 182	GROB G 115 C / C2 / D / D2 / EG / TA	Improved canopy lock	optional, nicht durchgeführt	DE.145.0278	CS # 12
	OSB 1078 - 183	GROB G 115 E/EG	Alternate accelerometer FALCON	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 184	GROB G115 alle Baureihen	Alternative toggle switch	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
LTA 2012-329 AD 2012-0155	1078 – 186/2	GROB G 115 E/EG	Inspection of trim tab arm	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	1078 – 186/4	GROB G 115 E/EG	Inspection of trim tab arm	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078 - 190	GROB G 115 C / G 115 D2 / TA	Replacement of self locking nuts	N/A, da HFL zweiteilig	DE.145.0278	CS # 12



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------




Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: SN :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : 13 von 17 Page : of	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand			Erledigungsvermerke	
			Datum			bei Std.	Erledigungsvermerke
			LTA / HB			Prüfer	

LTA 2013-028 AD 2013-0017	MSB 1078 – 191/1	GROB G 115 E	Inspection for correct cable routing behind LH instrument panel	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078 – 192	GROB G 115 E/EG	Replacement of spin recovery placard	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	RSB 1078 – 193/2	GROB G 115 E/EG	Improved engine oil system	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
LTA 2014-012 AD 2014-0004	MSB 1078- 194/2	G 115E und G 115EG, G 120A und G 120A-I	Inspection of elevator hinges	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 195	GROB G 115 E	Removal of owners name plate	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
2014-0254R1 AD 2015- 0010R1	MSB 1078- 196/1	G 115E und G 115EG, G 120A und G 120A-I	Starter Solenoid inspection / modification	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	RSB 1078 - 197	GROB G 115 TA	Modified main wheel axle	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 – 198/3	GROB G 115 E	Installation of provisions for FLARM	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 – 199	GROB G 115 E	New aerobatic colour scheme	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66
LTA 2016-134 AD 2016-0091	MSB1078- 200	GROB G 115E und 115EG	Inspection of Tail Joints	Baureihe nicht betroffen	DE.145.0072	CS # 66



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052		Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page : 14 von 17	
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.		Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke
						Datum	bei Std.	LTB / HB
								Prüfer

	MSB 1078 – 201/3	GROB G 115 C / D / G 115 D2 / E / EG / TA	Limitation of Aerobatic Operation	22.08.2017 Nicht betroffen	überprüft bei: 821:36h	DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 202	GROB G 115 E	Additional Decals for canopy and fire extinguisher	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 203	GROB G 115 EG	Alternative ELT ARTEX 1000	Baureihe nicht betroffen		DE.145.0072	CS # 66
	OSB 1078 - 204	GROB G 115 E	Optional Colour Scheme Babcock	Baureihe nicht betroffen	überprüft bei: 925:39h	DE.145.0072	CS # 66
EASA AD 2021-0057-E	MSB 1078 - 205	GROB G 115 E & EG	Special Inspection Control Surface Hinge Bracket Attachment	Baureihe nicht betroffen	überprüft bei: 925:39h	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078- 206	GROB G 115 EG	Inspection of Control Surface Hinge Brackets	Baureihe nicht betroffen	überprüft bei: 925:39h	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078- 207	GROB G 115 TA	Life limit for the MLG down-lock spring	Baureihe nicht betroffen	überprüft bei: 1015:02h	DE.145.0072	CS # 66
	MSB 1078- 208	GROB G 115 E & EG	Special Inspection of Leading Edge Rib 2	Baureihe nicht betroffen	Überprüft bei: 1049:55 h	DE. CAO.0052	ARS # 81
	MSB 1078- 210/1	GROB G 115 E & EG	Inspection of Battery and External Power Relays	Baureihe nicht betroffen	Überprüft bei 1083:26 h	DE. CAO.0052	ARS # 12
1976-204/2		Bendix Zündschloss	Kurzschlussprüfung	18.11.2024	1083:26 h	DE.145.0072	CS # 81



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type : Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N : 82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page : 15 von 17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand	Erledigungsvermerke
			Datum	bei Std.
			LTB / HB	Prüfer

			Installed Engine: AEIO-320-D1B, S/N: RL-5966-55A			
	MSB 518 D	Series 0 - 320	Inspektion am Thermostatic Bypass Valve (1x jährlich)	18.11.2024 P/N 53E19600 S/N 53040	1083:26 h	DE.145.0072 CS # 81
	MSB 621	diverse Lycoming Motoren & AEIO-320	Membran-Typ Kraftstoffpumpen Austausch	überprüft am 24.08.2015 S/N – N/A!	761:19h	CS # 12
	MSB 480F	alle "Direct Drive" Lycoming Motore	Öl Service alle 4 Monate bzw. 50 Betriebsstunden, je nachdem was zuerst eintritt	18.11.2024	1083:26 h	DE.145.0072 CS # 81
	MSB 637 Slick SB1-19	alle Lycoming Motore	Slick Magnetos Alle 500h next Inspection: 1515 h	überprüft am 09.10.2019 S/N – N/A!	1015:02	WMT Gorden Kuschick
US- 92-12-05	Lycoming SB 501	Lycoming Engines	Piston Pin P/N LW-14077 - Replacement	N/A by date of manufactured		
US- 96-09-10	Lycoming SB 524	Lycoming Engines	Oil Pump Impellers – Replacement	N/A by date of manufactured		
US- 97-15-11	Lycoming SB 527C	Lycoming Engines	Pistons Identification / Replacement	N/A by S/N		
EASA US-98- 02-08	MSB 505B / 530B Lycoming	Lycoming O-320 series	Überprüfung der Kurbelwelle innen auf Korrosion. Anbringen v. Oberflächenenschutz "URETHABOND 104"	19.05.1999	401 h	G. Kiene Kl.1 # 2979
EASA US- 2004-10-14	MSB 475C Lycoming	Alternate method of compliance	Provide an alternate method of compliance to Service Bulletin No. 475C if the crankshaft gear is replaced rather than modified.	N/A		



LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M. Riese 06. Dez. 2022	Datum: S. Rieck 24. Mai 2023	Datum: S. Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H. Mühling 21. Nov. 2024
------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------



Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen


LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :		von 16	of 17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand		Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke		
					Datum	bei Std.	LTB / HB	Prüfer	

EASA 2005-0023R3	MSB 388 C	alle Lycoming -Triebwerke	Exhaust Valve Guide Condition Inspection (alle 400 h) next Inspection: 1415 h	05.12.2022	1015:02h	DE.145.0072	Grob Aircraft CS # 12
EASA US-2006-12-07		Lycoming Engines	Engine Components Inc. (ECI) Reciprocating Engine Cyclinder Assemblies – Replacement	N/A			
EASA US-2007-04-1R1		Lycoming Engines	Superior Air Parts Cylinder Assemblies – Identification / Removal from Service	N/A			
EASA US-2009-02-03	Lycoming MSB 581A	Lycoming Engines	Fuel Injection Servos – Inspection Replacement	N/A by date of manufactured			
EASA US-2009-26-12		Lycoming Engines	Cylinder Assemblies – Inspection Replacement	N/A			
EASA US-2012-03-06	Lycoming MSB 596	Lycoming Engines	Fuel System – Fuel Servos removal	N/A by date of manufactured			
EASA US-2012-03-07	Marvel- Schebler SB 18	Lycoming Engines	Carburator – Inspection Replacement	N/A			
EASA US-2015-02-07	Lycoming SI 1343B	O, IO, LIO, AIO, AEIO-320 Series	instructions of Lycoming Engines Service Instruction No. 1343B	N/A			
EASA US-2015-19-07	MSB 342 G	AEIO oder IO Lycoming Motoren	Inspektion der Einspritzleitungen auf Scheuerstellen (alle 100h)	18.11.2024	1083:26 h	DE.145.0072	CS # 81
EASA US-2017-16-11	MSB 632B	alle Lycoming Motore	Überprüfung Pleuelstangen	geprüft am 18.08.2017 S/N –N/A!	821:36	DE.145.0072	CS # 66

<u>LTA- TM-Übersicht überprüft:</u>	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024
-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------





Grob Aircraft SE
Flugplatz Mindelheim – Mattsies
Lettenbachstraße 9
D – 86874 Tussenhausen

LTA - und TM – Übersicht

Summary of AD-Notes and Service Bulletins

DE.145.0072 & DE.CAO.0052	Muster: Type :	Grob G 115D2	Werk – Nr.: S/N :	82002/D2	Reg.: D-EVSA	Blatt : Page :	17 17	von of	17
LTA - No. Ausgabe	TM – No. Ausgabe	betroffene Baureihen und Werk – No.	Gegenstand			Erledigungsvermerke		Erledigungsvermerke	
					Datum	bei Std.	LTB / HB	Prüfer	

EASA US- 2022-16-03		Lycoming Triebwerk	Ignition Magneto Roller Bearings S-1200 Series Inspection / Replacement	N/A	Überprüft bei 1049:55 h	ARS # 81
EASA US- 2022-21-02	MSB 480F + 630A	Lycoming Triebwerke	Reciprocating Engine – Connecting Rod Bushing Inspections / Replacement	N/A Keine Teile im Zeitraum verbaut	Überprüft bei 1083:26 h	ARS # 12

LTA- TM-Übersicht überprüft:	Datum: M.Riese 06. Dez. 2022	Datum: S.Rieck 24. Mai 2023	Datum: S.Rieck 31. Okt. 2023	Datum: H.Mühling 21. Nov. 2024	Datum:
------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--------

